

保养好您的机台

使机台处于最佳状态是您努力保持完美产品质量的重要组成部分。为了确保我们的设备能满足您所期望的生产率，必须对每个影响机台达到最佳工作状态的零配件进行定期检查，必要时更换。瑞士约科布·缪勒公司努力确保其机器始终处于良好的工作状态。


购买原装组件用于机台维修，避免出现紧急状况。

机台似乎总是在最糟糕的时刻停机。因此，为保持您的设备处于最佳状态，防止生产受损，我们推荐维修组件。因为非常简单，通过使用可信的、原装零配件，才能有一流的质量和生产率。别忘了，我们会随时随地地为您效劳！

可购买下列维修组件

- | 从MBJ3.0升级到MBJ3.1的剑头，不配或配气动纬纱补偿
- | 剑杆修理组件
- | 用于UNI控制箱的零配件
- | 织造装置的组件
- | 提花龙头的组件
- | 纬纱传输装置和选色的组件

用MBJ3.1剑头升级MBJ3.0!




从MBJ3.0升级到MBJ3.1的剑头, 不配气动纬纱补偿和变速(最小交付范围) MK-12-05216。(配气动纬纱补偿: MK-12-06240)




用于MBJ3.0 MK-12-05204 UNI 控制箱的零配件




用于MBJ3.0 MK-12-05196 的剑杆修理组件



用于MBJ3.0 MK-12-05198 织造装置的组件



用于MBJ3.0 MK-12-05199 纬纱输送装置和选色装置的组件



用于 SPE MBJ3.0 MK-12-05200 提花龙头的组件

如需更多详情, 请与我们联系。我们工作人员会乐意告诉您组件的内容及具有吸引力的售价。

Jakob Müller AG Frick
5070 Frick, Switzerland
Tel +41 62 8655 555
Fax +41 62 8655 757
parts.jmf@mueller-frick.com
www.mueller-frick.com

